

**QMS**

**7 Produktrealisierung / Verfahrensanweisung**

**VA7.4\_010**

**Anliefervorgaben Wareneingang**

# **Verfahrensanweisung**

## **Anliefervorgaben Wareneingang**

**VA erstellt: B. Neumeier**

**VA - Verantwortung: Leiter Lager**

**Änderungsstand: 05**

**Ausgabedatum: 01.07.2013/BeOl**

**Datei: G:\Multitest\Daten\Iso\QM Handbuch NEU\7 Produktrealisierung\VA7.4\_010**

## Anliefervorgabe Kleinteile

Geeignet für regionale Lieferanten, die die Ware (Kleinteile) selbst organisiert liefern  
Bild 01

Lieferschein  
Artikelnummer, Menge,  
Bestellnummer,  
-position  
Bild 02

Ware in  
Klarsichthülle  
Bild 02

Zeichnung in  
Klarsichthülle  
Bild 02

Qualitätsbericht  
In Klarsichthülle  
Bild 02

Bitte nicht klammern,  
Lieferschein wird  
eingescannt



## Kleinteile Bild 02

Qualitätsbericht hinten (bitte nicht Klammern)

(Qualitätsbericht wird getrennt von der Ware in der QS aufbewahrt)

Barcode bei der Öffnung

Öffnung der Klarsichthülle oben  
(Funktion einer Tasche)



### Vorteile:

1. Kein Umpacken notwendig.
2. Menge schnell zu erkennen.
3. Einheitlich und platzsparend.
4. Kleine Teile kommen GROSS (A4) raus.
5. Passen die Teile zur Zeichnung?

Ware ggf. verpackt  
(Transportsicher verpackt)

## Anliefervorgabe größere Teile

Geeignet für regionale  
Lieferanten, die die Ware  
(größere Teile) selbst  
organisiert liefern  
Bild 03

Lieferschein  
Artikelnummer, Menge,  
Bestellnummer,  
-position  
Bild 04

Ware sicher  
verpackt  
Bild 04

Zeichnung in  
Klarsichthülle  
Bild 04

Qualitätsbericht  
In Klarsichthülle  
Bild 04


Bitte nicht klammern,  
Lieferschein wird  
eingescannt



## Größere Teile Bild 04

Barcode bei der Öffnung

Ware ggf. verpackt  
(Transportsicher verpackt)



Öffnung der Klarsichthülle

Qualitätsbericht hinten (bitte nicht Klammern)  
(Qualitätsbericht wird getrennt von der Ware  
in der QS aufbewahrt)

### Vorteile:

1. Ware mit Zeichnung klar identifizierbar.
2. Einheitlich und platzsparend.

## Anliefervorgabe über Paketdienst

Geeignet für Lieferanten,  
die die Ware (Kleinteile) über  
einen Paketdienst anliefern  
Bild 05

Lieferschein  
Artikelnummer, Menge,  
Bestellnummer,  
-position  
Bild 05

Ware in  
Zip Beutel  
Bild 05

Zeichnung in  
Zip Beutel  
Bild 05

Qualitätsbericht  
in Zip Beutel  
Bild 05

Bitte nicht klammern,  
Lieferschein wird  
eingescannt



## Anlieferung über Paketdienst

Lieferpapiere gesondert  
verpackt, bei größeren  
Zip Beutel



Ware Transportsicher  
verpacken

Zeichnung, Lieferschein und Qualitätsbericht in  
einem Beutel zur Ware (bitte nicht Klammern).

Wenn ein Lieferschein für mehrere Artikel  
verwendet wird, nur diesen gesondert beilegen.

### Vorteile:

1. Ware mit Zeichnung klar identifizierbar.
2. Menge schnell zu erkennen.
3. Einheitlich und platzsparend.
4. Kein Risiko falscher Zuordnung
5. Passen die Teile zur Zeichnung?